

	ArtikelNr:	P5002	
		P1.18 blau Gehäusedeckel blau eloxiert	
	IntNr:	0	
	ExtNr:	0	
	betr.	P1002	
	Fertigteil:	P1.18 Bundle Chaindrive 24/21 Gehäusedeckel blau eloxiert	
	Ebene/Pos:	1 / 40	

## Beschreibung des Schadens

**Fehlerschlüssel:** Materialfehler / falsches Material  
**Einstufung:** sehr kritisch  
**Beschädigung:** Bearbeitungsfehler durch falsches Material  
**Ursache:** Ausgabe von falschem Material  
**Folgeschaden:** Werkzeug und Material beschädigt

### Detaillierte Beschreibung:

Material zu weich - zu starker Abrieb mit nachfolgender Deformierung - Achse ausser Mitte und beschädigt



**Abstellmassnahme:** FreigabePrüfung des Materials

**8DReportNr:** 0

**Wirksamkeit:** -

**erledigt:** nein

**ab:**

**ab:**